

**Situația blocurilor/scărilor la care am identificat deficiențe în funcționarea instalațiilor interioare de canalizare:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>CARTIER</b>	<b>BLOCURI/SCARI</b>	<b>ASOCIATIA DE PROPR.</b>	<b>DEFICIENTA</b>
1	<b>MICRO 16</b>	B9	<b>307</b>	RACORD DETERIORAT
2		B8 – sc.1	<b>315</b>	RACORD DETERIORAT
3		2C - sc.2	<b>335</b>	RACORD DETERIORAT
4	<b>MICRO 17</b>	A12 – sc.3	<b>368 BIS</b>	RACORD DETERIORAT
5		D19 – sc.2	<b>799</b>	RACORD DETERIORAT
6		C15 - sc.2	<b>842</b>	RACORD DETERIORAT
7	<b>MICRO 18</b>	A6, A9	<b>363</b>	RACORDURI LIPSA
8	<b>MICRO 19</b>	G3 – sc.2,3,4	<b>412</b>	RACORDURI LIPSA
9	<b>MICRO 20</b>	D1 – sc.1	<b>502</b>	RACORD LIPSA
10		M – sc.1	<b>509</b>	RACORD LIPSA
11		A10 - sc.2	<b>511</b>	RACORD LIPSA
12		G5 – sc.3	<b>512</b>	RACORD LIPSA
13		C3 – sc.1,2	<b>514</b>	RACORDURI LIPSA
14		A5 – sc.9	<b>523</b>	RACORD LIPSA
15		A3 - sc.3	<b>534</b>	RACORD LIPSA
16	<b>MICRO 21</b>	D18	<b>550</b>	RACORD LIPSA
17		G13 - sc.3	<b>553</b>	RACORD DETERIORAT
18		R3 – sc.1	<b>554</b>	RACORD LIPSA
19		D9B – sc.3	<b>556</b>	RACORD DETERIORAT
20		D11 – sc.1	<b>560</b>	RACORD LIPSA
21		D10 – sc.4	<b>568</b>	RACORD LIPSA
22	<b>SID.VEST</b>	K2 – sc.2,3	<b>274</b>	RACORDURI LIPSA
23		SD5B – sc.1	<b>320</b>	RACORD LIPSA
24		11C – sc.6	<b>327</b>	RACORD LIPSA
25		11I – sc.1	<b>328</b>	RACORD LIPSA
26		11D – sc.1,2,3; 11E - sc.1	<b>332</b>	RACORDURI LIPSA
27	<b>MAZEPA</b>	LC6 – sc.2,3; LC8 – sc.1,2	<b>185</b>	RACORDURI DETERIORATE
28		LC1 – sc.2	<b>186 Ovidiu</b>	RACORD DETERIORAT
29		CL1 – sc.1,2,3	<b>188</b>	RACORDURI DETERIORATE
30		M6 – sc.2	<b>192</b>	RACORD DETERIORAT
31		BR2 – sc.2,5; BR3 – sc.1	<b>177</b>	RACORDURI DETERIORATE
32		BR5B – sc.3	<b>191A</b>	RACORD LIPSA
32		BR5B – sc.2		RACORD DETERIORAT
33		BR5A – sc.3	<b>191 bis</b>	RACORD LIPSA
34		BR5A – sc.2	<b>191C</b>	RACORD LIPSA
35		<b>I.C.FRIMU</b>	SD6A – sc.2,4; SD6B – sc.5,6; SD6C - sc.2,3,4; A2 – sc.1; C6 - sc.1,2; D1 - sc.1	<b>269</b>
36	C14 - sc.1		<b>277</b>	RACORD LIPSA
37	C12 - sc.5		<b>282</b>	RACORD LIPSA
38	L2A - sc.1		<b>766</b>	RACORD LIPSA
39	K9A - sc.2		<b>768</b>	RACORD LIPSA
40	S5 - sc.2		<b>771</b>	RACORD LIPSA
41	S8 - sc.7		<b>787</b>	RACORD LIPSA
42	D4 - sc.2		<b>832</b>	RACORD LIPSA
43	<b>MICRO 14</b>	J3	<b>267</b>	RACORD LIPSA
44	<b>MICRO 38</b>	A4	<b>704</b>	RACORD DETERIORAT
45		L6	<b>706</b>	RACORD DETERIORAT
46		W1 - sc.1	<b>804</b>	RACORD DETERIORAT
47		C1 - sc.1,2	<b>755</b>	RACORDURI LIPSA
48	<b>MICRO 39</b>	B1	<b>705</b>	RACORD DETERIORAT
49		B7 - sc.2	<b>709</b>	RACORD LIPSA
50		C120 - sc.3	<b>711</b>	RACORD DETERIORAT
51		B7 - sc.1	<b>717</b>	RACORD LIPSA
52		Z9	<b>800</b>	RACORD LIPSA
53	<b>MICRO 39</b>	K6 - sc.3	<b>801</b>	RACORD LIPSA
54		Z8	<b>802</b>	RACORD LIPSA
55		Y16	<b>806</b>	RACORD DETERIORAT
	Y17	RACORD LIPSA		